

R5 点検箇所 の 状況

【三田川校区】①立野地区 本線橋交差点及び自衛隊西側横断歩道（町道 苔野・田手村線及び町道 立野線）

※R3 年度点検箇所（信号機）

○【危険状況】

歩行者の交差点待機時の安全確保ができていない。

位置図(立野地区)




②【三田川校区】力田地区 田手都市下水道転落防止柵設置要望（町道 力田・田手宿線）

※保護者からの要望

○保護者来庁。通学する子供が水路に落ちる危険性があるので、転落防止柵を設置してほしいとの要望あり。水量は大人の膝より下ぐらいである。道幅がせまいため、転落防止柵をつけることで、水路側を歩行した場合には車と転落防止柵に挟まれる危険性もある。水路に落ちてしまう危険性と比較した場合にどちらの方が危険なのか検討が必要。

位置図(力田地区)



③ 【東脊振校区】下三津東地区 東脊振小学校南交差点（町道 下三津東・中核工業団地線及び吉田・下三津東線）

○約 2m の塀があり、死角が生まれている。西側から来る車が一時停止線を超えてきた場合大変危険。



対策事例（注意喚起シール、ラバーポール）



対策事例（注意喚起部分のカラー塗装）