


令和2年度 通学路安全推進会議
点検箇所 対策実施状況（三田川・東脊振）



東 永田ヶ里地区町道(施工前)



東 " (施工後)



東 " (施工後)



(対策) 道路外側線の再塗装(上)
注意喚起の路面標示設置(下)

東 大曲地区町道(施工前)



東 " (施工後)



(対策) 道路外側線の再塗装、
路側帯のカラー舗装

三 目達原郵便局南県道(施工前)



三 " (施工後)



(対策) 路側帯のカラー舗装、
横断歩道の再塗装

三 R34 交差点(荅野)(施工後)



三 R34 交差点(駅南)(施工後)



三 R34 交差点(田手)(施工後)



(対策) 交差点内に防護支柱設置
三田川小前は埋設物等状況から防護
支柱設置不可。

三 立野地区認定こども園きり南(施工前)



三 " (施工後)



(対策) 路側帯のカラー舗装、
巻き込み防止ラバーポール設置