

令和7年度 通学路安全推進会議 点検箇所一覧

番号	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容 ※会議にて協議後、各関係機関にて要検討
①	立野地区 凸版印刷前交差点 (町道 立野線及び下中杖線)	信号機の設置等をしているが、通学路における事故発生箇所(R6年度)であり、再度点検箇所とする。	【ソフト面】 左右確認の指導
②	力田地区 交差点 (町道 力田・田手宿線及び力田3号線)	一時停止の標識はあるが、路面標示が消えているため、危険である。路面標示付近の横断歩道についても、危険な状況である。	【ハード面】 路面標示の再塗装、横断歩道のカラー塗装
③	下三津東地区 川原団地北交差点 (町道 吉田・下三津東線及び中副線)	横断歩道の設置をしているが、多くの児童が通行していて、車の通行量も多いため、再度点検箇所とする。	【ハード面】 注意喚起看板の設置、横断歩道のカラー塗装 【ソフト面】 左右確認の指導