

令和6年度 通学路安全推進会会議 点検箇所一覧

番号	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(案) ※会議にて協議後、各関係機関にて要検討
①	下豆田地区 下豆田1号線水路沿い転落防止柵 (町道 下豆田1号線)	【危険状況】 現在設置されている転落防止柵は高さが不足しており、破損している箇所も多く見られ、地区からも要望がでている。	【ハード面】 転落防止柵の補修
②	立野地区 町道 下中杖東線及び豆田橋・下中杖北線及び立野・下中杖線	県営産業用地造成により、今後、交通量が増えることが予想されている。現在は道幅が狭く歩道もないため危険である。	【ハード面】 歩道の設置もしくは路側帯のカラー塗装
③	下三津東地区 イデマン醤油北交差点 (県道385号線及び町道 中副線)	今年度6月に自転車と車両の接触事故があった。見通しがよく横断歩道も設置されているが、横断歩道を飛び出して左右確認する車両が多い。	【ハード面】 注意喚起看板の設置、交差点のカラー塗装 【ソフト面】 左右確認の指導