

R6 点検箇所 の 状況

① 【三田川校区】下豆田地区 下豆田1号線水路沿い転落防止柵
(町道 下豆田1号線)

○【危険状況】


現在設置されている転落防止柵は高さが不足しており、破損している箇所も多く見られ、地区からも補修の要望がでている

位置図



② 【三田川校区】立野地区 町道 下中杖東線及び豆田橋・下中杖北線及び立野・下中杖線

県営産業用地造成により、今後、交通量が増えることが予想されている。現在は道幅が狭く歩道もないため危険である。



③ 【東脊振校区】下三津東地区 イデマン醤油北交差点（県道 385 号線及び町道 中副線）

今年度 6 月に自転車と車両の接触事故があった。見通しがよく横断歩道も設置されているが、横断歩道を飛び出して左右確認する車両が多い。

位置図（下三津東地区）

