

令和3年度 対策実施状況（三田川・東脊振）

三②国道34号交差点(苔野)(施工後)



三②国道34号交差点(駅南)(施工後)



三②国道34号交差点(田手)(施工後)



(対策) 交差点内に防護支柱設置

三③田手南交差点(施工前)



(対策) 横断歩道の再塗装

三③田手南交差点(施工後)



東①町道 川原・横田線(施工前)



(対策) 転落防止柵の付け替え

東① " (施工後)



三①三田川小学校南交差点(施工後)



(対策) 交差点内に防護支柱設置

