

R7 点検箇所の状況

① 【三田川校区】立野地区 凸版印刷前交差点

(町道 立野線及び下中杖線)

信号機の設置等をしているが、通学路における事故発生箇所（R6 年度）であり、再度点検箇所とする

位置図



② 【三田川校区】力田地区 交差点
(町道 力田・田手宿線及び力田3号線)

一時停止の標識はあるが、路面標示が消えているため、危険である。路面標示付近の横断歩道についても、危険な状況である。



③ 【東脊振校区】下三津東地区 川原団地北交差点

(町道 吉田・下三津東線及び中副線)

横断歩道の設置をしているが、多くの児童が通行していて、車の通行量も多いため、再度点検箇所とする。

位置図

