

【年度末更新】通学路安全推進会議 点検箇所一覧表(東脊振校区)

は令和3年度中(R3.4.1～R4.3.31)に対策実施が完了した箇所。(予定含む)

令和4年2月末時点

点検年度	番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	問題点	対策内容	事業主体	対策年度
R1	④	町道	川原団地西の水路沿い町道 町道 川原・横田線	吉野ヶ里町大曲	水路の転落防止柵の高さが低く、転落の危険性がある	転落防止柵の更新	吉野ヶ里町	R3年度実施済
R2	①	県道	中原三瀬線 (上石動地区内道路)	吉野ヶ里町石動	県道を走行する車が多いが、県道に歩道がない	県道の改良工事	東部土木事務所	対応中
R2	②	町道	三津線 (役場東脊振庁舎北の道路)	吉野ヶ里町三津	車にとって国道及び県道の抜け道となっており、道路の見通しが悪いが速度を上げて通行する車が多い	道路外側線の復旧、注意喚起の路面標示設置等を検討	吉野ヶ里町	R4年度以降
R2	⑤	県道	佐賀川久保鳥栖線 (東脊振小学校南門前交差点)	吉野ヶ里町三津	信号待ち歩行者を守る防護柵が設置されていない	防護柵の設置	東部土木事務所	R4年度以降
R2	⑥	県道	佐賀川久保鳥栖線 (西光寺南交差点)	吉野ヶ里町三津	信号待ち歩行者を守る防護柵が設置されていない	防護柵の設置	東部土木事務所	R4年度以降
R3(緊急)	①	町道	役場東脊振庁舎北～上三津東地区の道路 (町道 三津線) ※H30・R1年度点検箇所	吉野ヶ里町三津	国道および県道の抜け道として通行する車が多い。大型トラックも数台通行あり。また速度を上げて通行する車も多い。	道路南側路側帯のカラー舗装などの対応を検討	吉野ヶ里町	R4年度以降
R3(緊急)	②	町道	学校橋東の道路 (町道 上三津東・段の下線) ※R1年度点検箇所	吉野ヶ里町石動	国道385号、県道佐賀川久保鳥栖線の抜け道として通行する車が多い。	注意喚起路面標示を設置	吉野ヶ里町	R2年度実施済
R3(緊急)	③	町道	在川橋周辺～松葉地区 (町道 下三津東・中核工業団地線など) ※R1・R2点検箇所	吉野ヶ里町大曲	県道佐賀川久保鳥栖線、町道の抜け道として通行する車が多い。道路幅は狭いが、速度を上げて通行する車も多い。	道路外側線の復旧、路側帯のカラー舗装を設置	吉野ヶ里町	R2年度実施済
R3(緊急)	④	町道	町道 下三津東線～下三津東・下三津西線	吉野ヶ里町三津	国道385号、県道佐賀川久保鳥栖線の抜け道として通行する車が多い。(大型トラックも通行あり。)見通しの良い直線だが、速度を上げて通行する車が多い。道路中央線及び外側線が消えている部分あり。	・北側路側帯のカラー舗装。 ・道路中央線及び外側線の再塗装。 ・「通学路」、「スピード落せ」等の注意喚起路面標示を設置。	吉野ヶ里町	R4年度以降

R3	①	河川	町営住宅川原団地北河川敷 (田手川)	吉野ヶ里町大曲	県内でも児童が犠牲になる水の事故が発生しており、田手川は水深も深く事故の危険性がある。(注意喚起看板は設置済。)	児童への安全指導	学校・PTA	対応済
R3	②	町道	町営住宅川原団地の間を通る道路 (町道 吉田・下三津東線) ※H30年度点検箇所	吉野ヶ里町大曲	・横断歩道が頂上部に位置しており、車側からは視認しづらい。速度規制標示も薄い。 ・H30年度点検後、「横断歩道を示す標識を隠していた樹木剪定」、「路面標示(ダイヤモンド)の再塗装」の対応済。	・横断歩道カラー塗装を検討。 ・速度規制再塗装、取り締まり強化。	吉野ヶ里町 神埼警察署	・R4年度以降
R3	③	県道	中央橋～畑刈交差点までの道路 (県道 佐賀川久保鳥栖線)	吉野ヶ里町大曲	・県道北側歩道は一部区間整備されておらず、畑刈交差点付近の児童生徒は歩道や民家もない町道(上三津東・段の下線)を通行している。 上記町道は国道385号・県道佐賀川久保鳥栖線の抜け道にもなっており、道路幅も狭い。	道路改良工事を検討	東部土木事務所	検討中

[対策検討メンバー]三田川小学校、三田川小学校PTA、東脊振小学校、東脊振小学校PTA、神埼警察(交通課・生活安全課)、国土交通省佐賀国道事務所、東部土木事務所、吉野ヶ里町(総務課・建設事業課・学校教育課)